

**INFORME TÉCNICO  
EVALUACION DE RIESGO**

**1.- ENCABEZADO**

Administración Zonal	Nº de Predio	Parroquia o Sector	Nombre del Barrio/calles e Intersecciones	Situación Legal
CENTRO		LA LOMA GRANDE	ESCALINATA FELIPE CARCELEN E3-72 Y CALLE MIGUEL DE SANTIAGO	LEGAL

Referencia/ Solicitud de Inspección	Fecha /Hora	Tipo de Incidente	Referencia/ Solicitud de Inspección
OPERATIVOS (42) Leonidas Álava	MARTES 04 DE NOVIEMBRE DEL 2014 / 08H30	COLAPSO DE UN MURO EN UNA ESCALINATA	ECU – 911 Y SALA SITUACIONAL

**2.- DESCRIPCIÓN DEL EVENTO**

Hacia aproximadamente las 08h30 del martes 04 de noviembre del 2014, desde el ECU-911 y Sala Situacional, se informa a la Administración Zonal Centro al operativos, 42 (Leónidas Álava), sobre un muro colapsado encima de una escalinata producto de un choque, ya que el automotor se encontraba estacionado y al momento del robo lo impactaron encima del dicho muro, que está ubicado en la escalinata Felipe Carcelén y calles Miguel de Santiago junto al predio S3-88 sector de La Loma Grande.

INFORMACION DE LA COMUNIDAD AFECTADA: propietarios de los predios adjuntos y moradores que utilizan la escalinata como paso peatonal, quienes solicitan la pronta recuperación del muro ya que no fue un evento de mayor riesgo.

**3. COBERTURA DEL EVENTO Y EVALUACION DE DAÑOS**

Se evidencia un muro colapsado encima de una escalinata y un vehículo chocado estacionado en el pasaje Felipe Carcelén junto al predio E3-72, propiedad del Señor Carlos Córdova, adicional informa que en horas de la madrugada escucharon un fuerte impacto en dicho pasaje, una vez al salir se dan cuenta que un vehículo tipo furgoneta con placa PNH-962 se encontraba impactado en el muro propiedad del señor Carlos Córdova, en lo que se dan cuenta que se lo estaban robando ya que por el impacto no se lo pudieron llevar y lo dejaron encima del muro.

Se contó con el apoyo del Cuerpo de Bomberos en realizar la limpieza de la escalinata, retiro de escombros y colocación de cinta de peligro, para precautelar el paso de las personas y así evitar posible desgracias.

	Actividades	Responsable
<p><b>Medidas Correctivas Inmediatas</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conjuntamente con funcionarios del Cuerpo de Bomberos y comunidad, se procede con el retiro de los escombros, se informa a la comunidad que se realizará una nueva inspección técnica con personal del IMP, Control Urbano y Seguridad Ciudadana.</li> <li>• Se informa a la comunidad que por impacto de un vehículo el propietario es el responsable de la reconstrucción del muro con el mismo diseño.</li> <li>• Adicional se informa al señor Carlos Córdova dueño del vehículo y responsable de la reconstrucción de dicho muro, que se realizar una fiscalización de la reconstrucción ya que el muro tiene que quedar con el mismo diseño del muro anteriormente.</li> </ul>	<p>(42) Leonidas Álava</p>



#### 4.- CONCLUSIONES:



MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO  
ADMINISTRACION ZONAL CENTRO  
UNIDAD DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA



Nº No. 012-JZSC-11-2014

Colapso de un muro en la calle Felipe Carcelén junto al predio E3-72, sector de La Loma Grande, producto de este impacto fue por un choque de una furgoneta roja placa PNH-962 de propiedad del Señor Carlos Córdova.

#### 5. RECOMENDACIONES:

- La Unidad de Seguridad Ciudadana, coordina con Instituto Metropolitano de Patrimonio, quien emitirá el informe técnico estructural, documento necesario para la rehabilitación del muro que será reconstruido por el Señor Carlos Córdova.
- Por parte del Señor Carlos Córdova propietario del vehículo impactado se compromete con la reconstrucción del muro con el mismo diseño que se encontraba anteriormente y se lo realizara en un corto plazo.
- Con estos antecedentes de emergencia se **Autorice** al Señor Carlos Córdova, realizar la reconstrucción del muro lo más urgente y poder mitigar el riesgo de los peatones.

#### FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

NOMBRE	CARGO	RESPONSABILIDAD	FECHA	FIRMA
Leónidas Álava	Técnicos de Riesgos	Inspección y atención de emergencia.	05/11/2014	
Leonidas Álava	Técnicos de Riesgos	Elaboración del informe	05/11/2014	
Alejandra Ortega	Jefe Zonal de Seguridad Ciudadana (E)	Revisión		